

附件：

| 序号 | 名称 | 申请资质类别 | 审查意见 | 地址 |
|----|--------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 湖北智坤建设工程有限公司 | 环保工程专业承包贰级 | 同意环保工程专业承包贰级 | 湖北省宜昌市点军区银河路118号百联惠谷A15-104 |
| 2 | 湖北庆承建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级 | 同意防水防腐保温工程专业承包贰级，不同意钢结构工程专业承包贰级。原因：1. 技术负责人不符合要求。2. 净资产不符合要求。 | 宜昌市西陵区西陵一路6号 |
| 3 | 湖北银涛建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级 | 不同意钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级。原因：1. 技术负责人不符合要求。 | 枝江市董市镇姚家港化工园区沿江一路 |
| 4 | 宜昌鑫瑞博建设有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 不同意模板脚手架专业承包不分等级。原因：1. 技术负责人不符合要求。 | 宜都市姚家店镇姚家店村一组 |

| | | | | |
|---|--------------|--|--|---|
| 5 | 湖北杰晟建设工程有限公司 | 电力工程施工 总承包贰级 | 同意电力工程施工总承包贰级 | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县资丘镇柿贝村二组 27 号 |
| 6 | 湖北富节建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级 | 同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级。 | 宜昌市伍家岗区中南路 52 号 6 栋 1804 室 |
| 7 | 湖北长欣建设有限公司 | 钢结构工程专业承包贰级 | 不同意钢结构工程专业承包贰级。原因：1. 净资产不符合要求。2. 中级职称人员不符合要求。3. 厂房不符合要求。 | 枝江市仙女镇老周场集镇新正街 |
| 8 | 湖北金路天成建设有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 不同意公路工程施工总承包贰级。原因：1. 技术负责人不符合要求。 | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇四冲湾路 194 号 10 楼 10058 室 |