

附件：

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	湖北广罗建设工程有限公司	增项：建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级不达标；建筑装修装饰工程专业承包贰级达标。原因：1.建筑工程类别技术负责人许明珠不符合要求。2.注册建造师不符合要求。	宜昌市夷陵区分乡镇高家堰村七组 52 号
2	湖北十宜建筑工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；地基基础工程专业承包贰级达标；防水防腐保温工程专业承包贰级达标；环保工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县火烧坪乡青树包村一组 168 号
3	宜昌明通送变电工程有限公司	增项：地基基础工程专业承包贰级	地基基础工程专业承包贰级不达标。原因：1.技术工人不符合要求。	宜昌市东山大道 339 号

4	宜昌天晴环境节能科技有限公司	首次申请：电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级	电子与智能化工程专业承包贰级不达标；消防设施工程专业承包贰级不达标；建筑机电安装工程专业承包贰级不达标。 原因：1.建筑机电安装工程专业承包类别技术负责人陆雄不符合要求。2.消防设施工程专业承包类别技术工人不符合要求。3.电子与智能化工程专业承包类别技术负责人不符合要求。	宜昌市西陵区东山大 道 2-1 号
5	宜都华迅智能输送股份有限公司	首次申请：机电工程施工总承包贰级	机电工程施工总承包贰级不达标。原因：1.技术负责人不符合要求。	湖北省宜都市陆城清 江大道 144（城西）
6	宜昌明泰建筑工程有限公司	增项：地基基础工程专业承包贰级	不同意地基基础工程专业承包贰级。原因：1.技术负责人陈宇楠不满足资质标准要求。2.职称人员不满足资质要求。	宜都市姚家店镇姚家 店村二组
7	宜昌中发电力工程有限公司	增项：输变电工程专业承包贰级	输变电工程专业承包贰级达标	宜昌高新区生物产业 园共同路 9 号（住所 申报）

8	湖北仁致山水建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级不达标；市政公用工程施工总承包贰级不达标；钢结构工程专业承包贰级不达标；地基基础工程专业承包贰级不达标；建筑装饰工程专业承包贰级不达标；环保工程专业承包贰级不达标。原因：1.地基基础专包技术负责人吕云飞不满足资质标准要求；2.装饰装修技术负责人乔文丽不满足资质标准要求；3.环保专包技术负责人李培云不满足资质标准要求；4.建筑总包技术负责人胡雪梅不满足资质标准要求；5.钢结构专包技术负责人李焱不满足资质标准要求；6.钢结构厂房不满足资质标准要求。（未提供厂房相关证明）	湖北省宜昌高新区白洋镇陵江后街 5 号
---	----------------	--	---	---------------------

9	宜昌楚杰建筑工程有限公司	增项：建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑装修装饰工程专业承包贰级不达标。原因：1.职称人员不满足资质标准要求。2.建造师不满足资质标准要求。	秭归县茅坪镇桔颂路 35-2-306 号
10	中核二二（宜昌）建设有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标。	湖北省宜昌市夷陵区 东城试验区发展大道 111 号
11	枝江匠星建筑工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；电力工程施工总承包贰级达标。	湖北省宜昌市枝江市 百里洲镇戴家渡村二 组 32 号
12	湖北九真源工程建设有限公司	增项：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；建筑装修装饰工程专业承包贰级达标；环保工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市秭归县 茅坪镇岳家湾 116 号 201(自主申报)
13	三峡日新（湖北）建设有限公司	增项：建筑机电安装工程专业承包贰级	建筑机电安装工程专业承包贰级达标	宜昌市港城路 16 号 九龙城 302
14	湖北勤道建设有限公司	增项：钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑幕墙工	钢结构工程专业承包贰级达标；地基基础工程专业承包贰级达标；防水防腐保温工程专业承包贰级达标；建筑幕墙工	湖北省宜昌市西陵区 发展大道 97 号三峡 企业总部基地北区一 期 16 号楼 102 号房

		程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级	程专业承包贰级不达标；城市及道路照明工程专业承包贰级达标。原因：1.幕墙专业技术负责人田旭不符合要求。	
15	湖北鸿业伟程建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；钢结构工程专业承包贰级达标；消防设施工程专业承包贰级达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市五峰土家族自治县牛庄乡牛庄街 63-2 号
16	宜昌电力勘测设计院有限公司	首次申请：电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级	电力工程施工总承包贰级达标；输变电工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌高新区桔乡路 515 号
17	湖北远雄建筑工程有限公司	增项：消防设施工程专业承包贰级	消防设施工程专业承包贰级不达标。原因：1.技术负责人于霞不满足资质标准要求。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街办平湖社区祥和二巷 45 号
18	宜昌欣宁工程有限责任公司	增项：建筑工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标	湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港沿江大道 9 号
19	中船重工纵横科技有限公司	增项：建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑装饰装修工程专业承包贰级不达标。1.技术负责人不符合要求。	宜昌市西陵区胜利三路 58 号

20	宜昌市宜电通讯设备有限公司	增项：建筑机电安装工程专业承包贰级	建筑机电安装工程专业承包贰级达标	湖北省宜昌高新区发展大道 43 号
21	湖北隆铭斯建设工程有限公司	首次申请：电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	电力工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标。	宜都市姚家店镇枫相树村三组（宜都市宏祥实业有限公司六楼）
22	宜昌悦祥建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标。	宜昌市西陵区四方堰
23	湖北仁致山水建设工程有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级 不达标。原因：1.模板脚手架技术负责人刘根根不满足资质标准要求	湖北省宜昌高新区白洋镇陵江后街 5 号
24	宜昌腾安建筑工程有限公司	增项：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	枝江市七星台镇李家岗村三组 73 号